



I/FC-058/017 - Reparación de puente en Simancas sobre el río Pisuerga. Arco IX y X - margen izquierda - aguas abajo

Id: I/FC-058/017



Arco IX y X - margen izquierda - aguas abajo

Características de la imagen:

- **Dimensiones:** 170 x 239 mm
- **Color:** Fotografía en blanco y negro
- **Negativos:** No se conservan
- **Estado de conservación:** Bueno
- **Diapositiva:** No

Notas:

Fotografía pegada en papel con texto mecanografiado sobre el mismo: "Arco IX y X - Margen izquierda - Aguas abajo". Tiene anotaciones manuscritas a lápiz. La fotografía también presenta trazos en negro.

Descriptor

- Valladolid (provincia)
 - España
 - Castilla y León
-